

Diese TextKI

 Peoplegeist


versteht deine Instandhaltungsdoku

Profitiere vom Wissen in deinem Journal

↑ **MTBF** Reduziere Fehlerwiederholung

↓ **MTTR** Teile Behebungswissen

↓ **Defekte** Finde wiederkehrende Qualitätsmängel



Analyse & Rootcause Hinweise

Ungeplante Reinigung

Ursachen Sterilisierungslauf

Packer Stopps

| | |
|--------------------------|---|
| Trenndraht - gerissen |  |
| Vakuum - anpassen |  |
| Sensor - reinigen |  |
| Programm - falsches |  |
| Rolle - leer |  |
| Bandrollen - anschleifen |  |

Hilfe Fehlerbehebung

KZE zu heiss

Mögliche Schritte

- Öffne Eiswasserventil
- Prüfe Pumpe Strom
- Ventil entblocken
- Auf manuell stellen
- Wärmetauscher Dur



QR-Code: Video Produktedemo
www.peoplegeist.com